



**SCHUTZBRILLE
TRAGEN**



**SCHUTZHANDSCHUHE
TRAGEN**



**SCHUTZMASKE
TRAGEN**




**SCHARFE
KANTEN**



**NUR SCHARFE MESSER
VERWENDEN**



**BESCHÄDIGTE HOBELMESSER
NICHT VERWENDEN**



**VOR DEM WECHSEL DER HOBELMESSER
DIE GEBRAUCHSANLEITUNG DER HOBELMASCHINE LESEN**